

생활폐기물 수집·운반작업, 이것만은 반드시 확인!



재해발생 현황('17년 지자체 합동평가 결과)

구분	넘어짐	떨어짐	끼임	절단·베임	부딪힘	무리한 동작	교통사고	물체에 맞음	기타
재해자 수	109	91	37	37	57	67	57	20	109
[수거차량 기인물] 재활용 화물트럭(23건) / 압착·압축청소차(13건) / 음식물수거차량(6건)									

주요 사고사망 재해사례



1 이물질 제거 중 파카에 끼임



2 적재함 덮개 제거 중 떨어짐



3 적재함 탑승 이동 중 전선에 걸려 떨어짐



4 수거차량에 매달려 이동 중 떨어짐



5 후진 시 차량이나 벽면에 끼임



6 수거차량 회전판에 끼임

이것만은 반드시 확인!

연번	중 점 확 인 사 항	자체점검내용	
		실시	미실시
1	운전석 파카S/W 조작 시 차량 후면의 작업자 위치 확인 후 조작 ※ 운전원이 아닌 수거작업자 파카S/W조작, 양수조작, 상호 통신설비 경적등 조치		
2	수거차량이 운행하는 상태에서 수거함 위에서 작업 금지 → 대형폐기물, 재활용 대형트럭 적재함 상부 등		
3	압착진개청소차 투입구 회전판 동작 시 신체접근 금지		
4	수거차량의 후면 발판 탑승 금지		
5	수거차량 측·후방 반사판 부착, 정차 시 비상등 점등, 반사판이 부착된 작업복 착용		

KEY 메시지 파카 조작 시 후면작업자 확인, 운행 중 발판 탑승 금지